



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Ellingsøy)

F. reg. 965 141 618 MVA

Bjørge Industrivei 41

NO-6057 Ellingsøy

Tlf: +47 94 50 41 30

Fax: +47 70 13 43 01

Ellingsøy vassverk SA
c/o Harald Skorgevik
Øvre Remaveg 10
6057 ELLINGSØY
Attn: Harald Skorgevik

AR-15-MR-000797-01



EUNOAL2-00002174

Prøvemottak: 20.11.2015

Temperatur:

Analyseperiode: 20.11.2015-22.11.2015

Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2015-1120-001	Prøvetakingsdato:	20.11.2015
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	20.11.2015
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
E. coli	<1	cfu/100 ml	NS-EN ISO 9308-1
Koliforme	<1	cfu/100 ml	NS-EN ISO 9308-1

Kopi til:

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsøy 22.11.2015

Kjersti Olsen

Laboratorie Ingeniør

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).