

Ellingsøy vassverk B/A
 c/o Harald Skorgevik
 Øvre Remaveg 10
 6057 ELLINGSØY
Attn: Harald Skorgevik
AR-13-MU-001433-01

EUNOAL-00009626

 Prøvemottak: 25.03.2013
 Temperatur:
 Analyseperiode: 25.03.2013-04.04.2013
 Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	432-2013-0325-041	Prøvetakingsdato:	25.03.2013			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Rentvann Behandlingsanlegg	Analysestartdato:	25.03.2013			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	8	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
* Aluminium (Al)	68	µg/l	15%	NS EN ISO 11885	5	
Fargetall	6	Fargeenheter		NS 4787	2	
pH	7.1			NS 4720	5	
Turbiditet	0.15	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Prøvenr.:	432-2013-0325-042	Prøvetakingsdato:	25.03.2013			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Hoffland	Analysestartdato:	25.03.2013			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	10	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Fargetall	6	Fargeenheter		NS 4787	2	
pH	6.9			NS 4720	5	
Turbiditet	0.19	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Tegnforklaring:

 * (Ikke omfattet av akkrediteringen)
 < :Ljindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	432-2013-0325-043	Prøvetakingsdato:	25.03.2013			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerkning:	Stokke	Analysestartdato:	25.03.2013			
Analyse	Resultat:	Enhet:	MU	Metode:	LOQ:	Grenseverdi
Kimtall 22°C	100	cfu/ml		ISO 6222		
E. coli	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Koliforme	<1	cfu/100 ml		ISO 9308-1		
Fargetall	11	Fargeenheter		NS 4787	2	
pH	7.7			NS 4720	5	
Turbiditet	0.14	FNU	13%	EN ISO 7027	0.1	

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

* Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss

Kopi til:

Ellingsøy vannverk (post@evv.no)

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsøy 04.04.2013



Bente Bjørklund Sten

Mikrobiolog

Tegnforklaring:

* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< :L mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).